

60 Sentido Capão - Pilar

40 Sentido Capão - Pilar

Linha de Estímulo a redução de velocidade

< CAPÃO
BONTO

PILAR DO SUL >
SP-250

Linha de Estímulo a redução de velocidade

Sentido Pilar - Capão 40

Sentido Pilar - Capão 60

Sinal	Código	Nome	Quantidade
40	R 19	Velocidade Máxima Permitida	4
60	R 19	Velocidade Máxima Permitida	10
R 1	R 1	Parada obrigatória	3
R 33	R 33	Sentido de circulação na rotatória	2

A Placa R-33 (Sentido de circulação na Rotatória) devera ser posicionada a 200m da rotaória

60 Sentido Centro - Trevo

40 Sentido Centro - Trevo

Sentido Trevo - Centro 60

Sentido Trevo - Centro 60

60 Sentido Centro - Trevo

Sentido Trevo - Centro 60

60 Sentido Centro - Trevo

Sentido Trevo - Centro 60

60 Sentido Centro - Trevo

AV. JOÃO
PAULINO DA SILVA

40 Sentido Trevo - Centro

RUA MARECHAL
COSTA SILVA



Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Aleksander Chaves dos Santos
Engº Civil - CREA 5062233697
ART 92221220150138770



Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional

REVISÃO
00

ASSUNTO
PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO - SINALIZAÇÃO

FOLHA

LOCAL
Av. João Paulino da Silva.

DATA
14/09/2015

ESCALA
S/ESCALA

DESENHO
Francielly Ribeiro

01